

GRÖSSENTABELLE

Arbeitsweste gefüttert

Flachmasse des Kleidungsstücks in Zentimetern

MODELL
KXAMF

PRODUKT- UND MESSANSICHT



VORDERSEITE

RÜCKSEITE

Grösse Size	Breite A Width	Höhe B Height
S	49 cm	70 cm
M	54 cm	74 cm
L	58 cm	74 cm
XL	62 cm	75 cm
XXL	65 cm	75 cm
3XL	70 cm	76 cm
4XL	74 cm	77 cm
5XL	78 cm	79 cm
6XL	82 cm	81 cm
7XL	86 cm	83 cm

MESSANLEITUNG

A - Brustbreite

Weste flach auslegen und die Breite von Seitenkante zu Seitenkante messen.

B - Körperlänge

Vom höchsten Schulterpunkt bis zum unteren Saum messen.

TIPP

Für Bewegungsfreiheit und das Tragen über Kleidung im Zweifel die grössere Grösse wählen.

Flachmasse des Produkts. Toleranz: +/- 2 cm.



FLACH MESSEN
Produktmasse



MULTIFUNKTION
Warnweste



A + B
Messpunkte



+/- 2 CM
Toleranz