


GRÖSSENTABELLE

Warnweste mit 3 Reflexstreifen

Flachmasse des Kleidungsstücks in Zentimetern

MODELL
KXDR

PRODUKT- UND MESSANSICHT



VORDERSEITE

RÜCKSEITE

Grösse Size	Breite A Width	Höhe B Height
L	56 cm	64 cm
XL	60 cm	67 cm
XXL	65 cm	69 cm

MESSANLEITUNG

A - Brustbreite

Weste flach auslegen und die Breite von Seitenkante zu Seitenkante messen.

B - Körperlänge

Vom höchsten Schulterpunkt bis zum unteren Saum messen.

TIPP

Für Bewegungsfreiheit und das Tragen über Kleidung im Zweifel die grössere Grösse wählen.

Flachmasse des Produkts. Toleranz: +/- 2 cm.



FLACH MESSEN
Produktmasse



WARNWESTE
EN 20471



A + B
Messpunkte



+/- 2 CM
Toleranz

Korntex Suisse AG

Grössentabelle Warnweste mit 3 Reflexstreifen | Modell KXDR | Stand 08/2026

 Korntex Suisse AG - Sicherheit sichtbar gemacht

Alle Masse in cm

www.korntex.ch