


GRÖSSENTABELLE

Kennzeichnungsweste

Flachmasse des Kleidungsstücks in Zentimetern

MODELL
KXL

PRODUKT- UND MESSANSICHT



VORDERSEITE

RÜCKSEITE

Grösse Size	Breite A Width	Höhe B Height
S	50 cm	56 cm
M	52 cm	60 cm
L	56 cm	64 cm
XL	60 cm	67 cm
XXL	65 cm	69 cm
3XL	70 cm	71 cm
4XL	74 cm	73 cm
5XL	78 cm	75 cm

MESSANLEITUNG

A - Brustbreite

Weste flach auslegen und die Breite von Seitenkante zu Seitenkante messen.

B - Körperlänge

Vom höchsten Schulterpunkt bis zum unteren Saum messen.

TIPP

Für Bewegungsfreiheit und das Tragen über Kleidung im Zweifel die grössere Grösse wählen.

Flachmasse des Produkts. Toleranz: +/- 2 cm.



FLACH MESSEN
Produktmasse



KENNZEICHNUNG
Weste



A + B
Messpunkte



+/- 2 CM
Toleranz