


GRÖSSENTABELLE

Flammenhemmende Warnweste

Flachmasse des Kleidungsstücks in Zentimetern

MODELL
KXFRAS

PRODUKT- UND MESSANSICHT



VORDERSEITE

RÜCKSEITE

Grösse Size	Breite A Width	Höhe B Height
S	51 cm	60 cm
M	55 cm	63 cm
L	59 cm	66 cm
XL	63 cm	68 cm
XXL	68 cm	70 cm
3XL	71 cm	71 cm
4XL	75 cm	73 cm
5XL	79 cm	75 cm

MESSANLEITUNG

A - Brustbreite

Jacke flach auslegen und die Breite von Seitenkante zu Seitenkante messen.

B - Körperlänge

Vom höchsten Schulterpunkt bis zum unteren Saum messen.

TIPP

Für Bewegungsfreiheit und zusätzliche Kleidung im Zweifel die grössere Grösse wählen.

Flachmasse des Produkts. Toleranz: +/- 2 cm.



FLACH MESSEN

Produktmasse



FLAMMHEMMEND

Warnweste



A + B

Messpunkte



+/- 2 CM

Toleranz