

GRÖSSENTABELLE

Hoodie

Flachmasse des Kleidungsstücks in Zentimetern

MODELL
KXHO

PRODUKT- UND MESSANSICHT



VORDERSEITE

RÜCKSEITE

Grösse Size	Breite A Width	Höhe B Height
S	52 cm	67 cm
M	56 cm	70 cm
L	60 cm	73 cm
XL	64 cm	76 cm
XXL	68 cm	78 cm
3XL	72 cm	82 cm

MESSANLEITUNG

A - Brustbreite

Hoodie flach auslegen und die Breite von Seitenkante zu Seitenkante messen.

B - Körperlänge

Vom höchsten Schulterpunkt bis zum unteren Saum messen.

TIPP

Für Bewegungsfreiheit und das Tragen über Kleidung im Zweifel die grössere Grösse wählen.

Flachmasse des Produkts. Toleranz: +/- 2 cm.



FLACH MESSEN
Produktmasse



HOODIE
Reflex



A + B
Messpunkte



+/- 2 CM
Toleranz