

GRÖSSENTABELLE

Hi-Vis Poly-Cotton Sweatshirt

Flachmasse des Kleidungsstücks in Zentimetern

MODELL
KXPCLSHIRT

PRODUKT- UND MESSANSICHT



VORDERSEITE

RÜCKSEITE

Grösse Size	Breite A Width	Höhe B Height
S	45 cm	65 cm
M	50 cm	68 cm
L	55 cm	71 cm
XL	60 cm	74 cm
XXL	65 cm	76 cm
3XL	70 cm	78 cm
4XL	75 cm	80 cm
5XL	80 cm	82 cm
6XL	85 cm	83 cm
7XL	90 cm	84 cm

MESSANLEITUNG

A - Brustbreite

Sweatshirt flach auslegen und die Breite von Seitenkante zu Seitenkante messen.

B - Körperlänge

Vom höchsten Schulterpunkt bis zum unteren Saum messen.

TIPP

Für Bewegungsfreiheit und das Tragen über Kleidung im Zweifel die grössere Grösse wählen.

Flachmasse des Produkts. Toleranz: +/- 2 cm.



FLACH MESSEN

Produktmasse



SWEATSHIRT

Poly-Cotton



A + B

Messpunkte



+/- 2 CM

Toleranz

Korntex Suisse AG

Grösstentabelle Hi-Vis Poly-Cotton Sweatshirt | Modell KXPCLSHIRT | Stand 08/2026

Alle Masse in cm

www.korntex.ch

 Korntex Suisse AG - Sicherheit sichtbar gemacht