

GRÖSSENTABELLE

Funktionaler Poncho

Flachmasse des Kleidungsstücks in Zentimetern


MODELL

P100

PRODUKT- UND MESSANSICHT



VORDERSEITE



RÜCKSEITE

Grösse Size	Breite A Width	Höhe B Height
XS	36 cm	42 cm
S	40 cm	45 cm
M	47 cm	50 cm
L	55 cm	58 cm
XL	62 cm	64 cm
XXL	69 cm	69 cm

MESSANLEITUNG

A - Brustbreite

Poncho flach auslegen und die Breite von Seitenkante zu Seitenkante messen.

B - Körperlänge

Vom höchsten Schulterpunkt bis zum unteren Saum messen.

TIPP

Für Bewegungsfreiheit und das Tragen über Kleidung im Zweifel die grössere Grösse wählen.

Flachmasse des Produkts. Toleranz: +/- 2 cm.

<->

FLACH MESSEN

Produktmasse

PO

PONCHO

Funktional

AB

A + B

Messpunkte

+/-

+/- 2 CM

Toleranz

Korntex Suisse AG

Grössentabelle Funktionaler Poncho | Modell P100 | Stand 08/2026

Alle Masse in cm

www.korntex.ch



Korntex Suisse AG - Sicherheit sichtbar gemacht