


GRÖSSENTABELLE

Warn- und Funktionsweste mit Reissverschluss

MODELL
RX217

Flachmasse des Kleidungsstücks in Zentimetern

PRODUKT- UND MESSANSICHT



VORDERSEITE

RÜCKSEITE

Grösse	Breite A	Höhe B
S	56 cm	53 cm
M	60 cm	54 cm
L	64 cm	56 cm
XL	67 cm	60 cm
XXL	69 cm	67 cm
3XL	71 cm	70 cm
4XL	73 cm	74 cm
5XL	75 cm	78 cm

MESSANLEITUNG

A - Brustbreite

Weste flach auslegen und die Breite von Seitenkante zu Seitenkante messen.

B - Körperlänge

Vom höchsten Schulterpunkt bis zum unteren Saum messen.

TIPP

Für Bewegungsfreiheit und das Tragen über Kleidung im Zweifel die grössere Grösse wählen.

Flachmasse des Produkts. Toleranz: +/- 2 cm.



FLACH MESSEN
Produktmasse



WARNWESTE
Funktionsweste



A + B
Messpunkte



+/- 2 CM
Toleranz