


GRÖSSENTABELLE

Warn- und Funktionsweste mit Doppelgrösse

Flachmasse des Kleidungsstücks in Zentimetern

MODELL
X200

PRODUKT- UND MESSANSICHT



VORDERSEITE

RÜCKSEITE

Grösse Size	Breite A Width	Höhe B Height
M/L	61 cm	66 cm
XL/XXL	66 cm	68 cm
3XL/4XL	73 cm	72 cm
5XL/6XL	82 cm	76 cm
7XL/8XL	90 cm	81 cm

MESSANLEITUNG

A - Brustbreite

Weste flach auslegen und die Breite von Seitenkante zu Seitenkante messen.

B - Körperlänge

Vom höchsten Schulterpunkt bis zum unteren Saum messen.

TIPP

Für Bewegungsfreiheit und das Tragen über Kleidung im Zweifel die grössere Grösse wählen.

Flachmasse des Produkts. Toleranz: +/- 2 cm.



FLACH MESSEN

Produktmasse



MULTI

Warnweste



A + B

Messpunkte



+/- 2 CM

Toleranz